

Rapport d'inspection bateau / yacht

Rapport n°: MC-IR-95961 | ID véhicule: 95961 | Date d'émission: 2026-10-22

ANNONCE 2022 NauticStar 211 Hybrid	TYPE Bateau	STATUT Disponible
CONSTRUCTEUR / MARQUE NauticStar	MODÈLE 211 Hybrid	ANNÉE 2022
ÉTAT Occasion	LOCALISATION European marina network	INFORMATIONS DE GARANTIE Inspection available before handover

100% Stock vérifié par le concessionnaire	Examen Certification concessionnaire	Préparé Préparation de remise
--	---	----------------------------------

VESSEL IDENTITY AND TITLE REVIEW

POINT DE CONTRÔLE	CONSTAT / NOTE	RÉSULTAT
ID véhicule	95961	VÉRIFIÉ
Vessel type	Bateau	VÉRIFIÉ
Constructeur / marque	NauticStar	VÉRIFIÉ
Hull identification / registration number	À confirmer lors de la remise	EN ATTENTE
Documents d'immatriculation originaux	Available for dealer handover review	VÉRIFIÉ

HULL, DECK AND EXTERIOR SURVEY

POINT DE CONTRÔLE	CONSTAT / NOTE	RÉSULTAT
Hull material	Non spécifié	EN ATTENTE
Hull visual inspection	Visible hull, gelcoat/paint and impact indicators reviewed	RÉUSSI
Deck fittings and rails	Visible deck fittings, rails, cleats and access points checked	RÉUSSI
Length / beam / draft	- / - / -	ENREGISTRÉ
Current marina / location	European marina network	ENREGISTRÉ

ENGINE, PROPULSION AND SYSTEMS

POINT DE CONTRÔLE	CONSTAT / NOTE	RÉSULTAT
Engine type	Non spécifié	EN ATTENTE
Engine power	Non spécifié	EN ATTENTE
Engine hours	Non spécifié	EN ATTENTE
Fuel type	Non spécifié	EN ATTENTE
Visible engine bay review	Leaks, corrosion indicators, belts, hoses and accessible systems reviewed	RÉUSSI

ACCOMMODATION AND ONBOARD EQUIPMENT

POINT DE CONTRÔLE	CONSTAT / NOTE	RÉSULTAT
Cabins	Non spécifié	EN ATTENTE
Berths	Non spécifié	EN ATTENTE
Water capacity	Non spécifié	EN ATTENTE
Fuel capacity	Non spécifié	EN ATTENTE
Included equipment	Year: 2022	EXAMINÉ

MARINE DELIVERY AND EXPORT READINESS

POINT DE CONTRÔLE	CONSTAT / NOTE	RÉSULTAT
Port delivery	Destination port delivery can be arranged where available	DISPONIBLE
Export support	Export eligible listing	PRÊT
Insurance handover note	Carrier/port handover should be documented before dispatch	REQUIS
Survey note	Marine survey scope recorded for customer handover	CONSEIL

ÉQUIPEMENT ET NOTES DE L'ANNONCE

Year: 2022

VALIDATION INSPECTION / REMISE

PRÉPARÉ PAR

Équipe d'inspection MotoComply ApS

CONFIRMATION FINALE DE REMISE

Rapport d'inspection MotoComply ApS pour l'ID véhicule 95961. Préparé à partir des informations disponibles pour examen client avant remise.