

Inspectierapport boot / jacht

Rapportnr.: MC-IR-93212 | Voertuig-ID: 93212 | Uitgiftedatum: 2026-08-24

ADVERTENTIE 2011 Sunseeker Predator 84	TYPE Jacht	STATUS Beschikbaar
BOUWER / MERK Sunseeker	MODEL Predator 84	BOUWJAAR 2011
CONDITIE Gebruikt	LOCATIE European marina network	GARANTIE-INFORMATIE Inspection available before handover

100% Dealer reviewed inventory	Review Dealer certification	Prepared Handover preparation
-----------------------------------	--------------------------------	----------------------------------

VESSEL IDENTITY AND TITLE REVIEW

CONTROLEPUNT	BEVINDING / NOTITIE	RESULTAAT
Voertuig-ID	93212	GEVERIFIEERD
Vessel type	Jacht	GEVERIFIEERD
Bouwer / merk	Sunseeker	GEVERIFIEERD
Hull identification / registration number	Te bevestigen bij overdracht	IN AFWACHTING
Original registration papers	Available for dealer handover review	GEVERIFIEERD

HULL, DECK AND EXTERIOR SURVEY

CONTROLEPUNT	BEVINDING / NOTITIE	RESULTAAT
Hull material	Niet gespecificeerd	IN AFWACHTING
Hull visual inspection	Visible hull, gelcoat/paint and impact indicators reviewed	GOEDGEKEURD
Deck fittings and rails	Visible deck fittings, rails, cleats and access points checked	GOEDGEKEURD
Length / beam / draft	- / - / -	VASTGELEGD
Current marina / location	European marina network	VASTGELEGD

ENGINE, PROPULSION AND SYSTEMS

CONTROLEPUNT	BEVINDING / NOTITIE	RESULTAAT
Engine type	Niet gespecificeerd	IN AFWACHTING
Engine power	Niet gespecificeerd	IN AFWACHTING
Engine hours	Niet gespecificeerd	IN AFWACHTING
Fuel type	Niet gespecificeerd	IN AFWACHTING
Visible engine bay review	Leaks, corrosion indicators, belts, hoses and accessible systems reviewed	GOEDGEKEURD

ACCOMMODATION AND ONBOARD EQUIPMENT

CONTROLEPUNT	BEVINDING / NOTITIE	RESULTAAT
Cabins	Niet gespecificeerd	IN AFWACHTING
Berths	Niet gespecificeerd	IN AFWACHTING
Water capacity	Niet gespecificeerd	IN AFWACHTING
Fuel capacity	Niet gespecificeerd	IN AFWACHTING
Included equipment	Year: 2011 Electrical Equipment Shore Power Inlet: ✓ Generator: ✓ Electronics Depthsounder: ✓ Radar: ✓ Log-Speedometer: ✓ Radar Detector: ✓ Wind Speed and Direction: ✓ Computer: ✓ Repeater(s): ✓ TV Set: ✓ Navigation Center: ✓ VCR: ✓ Plotter: ✓ DVD Player: ✓ Autopilot: ✓ Radio: ✓ Compass: ✓ CD Player: ✓ GPS: ✓ Cockpit Speakers: ✓ VHF: ✓ Flat Screen TV: ✓ AIS: ✓ Inside Equipment seakeeper: ✓ Stern Thruster: ✓ Dishwasher: ✓ Bow Thruster: ✓ Washing Machine: ✓ Electric Bilge Pump: ✓ Oven: ✓ Microwave Oven: ✓ Air Compressor: ✓ Marine Head: ✓ Air Conditioning: ✓ Electric Head: ✓ Heating: ✓	BEOORDEELD

MARINE DELIVERY AND EXPORT READINESS

CONTROLEPUNT	BEVINDING / NOTITIE	RESULTAAT
Port delivery	Destination port delivery can be arranged where available	BESCHIKBAAR
Export support	Export eligible listing	GEREED
Insurance handover note	Carrier/port handover should be documented before dispatch	VEREIST
Survey note	Marine survey scope recorded for customer handover	ADVIES

LISTING EQUIPMENT AND NOTES

Year: 2011 Electrical Equipment Shore Power Inlet: ✓ Generator: ✓ Electronics Depthsounder: ✓ Radar: ✓ Log-Speedometer: ✓ Radar Detector: ✓ Wind Speed and Direction: ✓ Computer: ✓ Repeater(s): ✓ TV Set: ✓ Navigation Center: ✓ VCR: ✓ Plotter: ✓ DVD Player: ✓ Autopilot: ✓ Radio: ✓ Compass: ✓ CD Player: ✓ GPS: ✓ Cockpit Speakers: ✓ VHF: ✓ Flat Screen TV: ✓ AIS: ✓ Inside Equipment seakeeper: ✓ Stern Thruster: ✓ Dishwasher: ✓ Bow Thruster: ✓ Washing Machine: ✓ Electric Bilge Pump: ✓ Oven: ✓ Microwave Oven: ✓ Air Compressor: ✓ Marine Head: ✓ Air Conditioning: ✓ Electric Head: ✓ Heating: ✓

INSPECTOR / HANDOVER SIGN-OFF

PREPARED BY

MotoComply ApS inspection team

FINAL HANDOVER CONFIRMATION

MotoComply ApS inspection report for Vehicle ID 93212. Prepared from available listing and inspection information for customer review before handover.