

# Inspectierapport boot / jacht

Rapportnr.: MC-IR-38710 | Voertuig-ID: 38710 | Uitgiftedatum: 2026-08-24

|                                           |                                    |                                                             |
|-------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ADVERTENTIE<br>2021 Beneteau Oceanis 40.1 | TYPE<br>Boot                       | STATUS<br>Beschikbaar                                       |
| BOUWER / MERK<br>Beneteau                 | MODEL<br>Oceanis 40.1              | BOUWJAAR<br>2021                                            |
| CONDITIE<br>Gebruikt                      | LOCATIE<br>European marina network | GARANTIE-INFORMATIE<br>Inspection available before handover |

|                                   |                                |                                  |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 100%<br>Dealer reviewed inventory | Review<br>Dealer certification | Prepared<br>Handover preparation |
|-----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|

## VESSEL IDENTITY AND TITLE REVIEW

| CONTROLEPUNT                              | BEVINDING / NOTITIE                  | RESULTAAT     |
|-------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|
| Voertuig-ID                               | 38710                                | GEVERIFIEERD  |
| Vessel type                               | Boot                                 | GEVERIFIEERD  |
| Bouwer / merk                             | Beneteau                             | GEVERIFIEERD  |
| Hull identification / registration number | Te bevestigen bij overdracht         | IN AFWACHTING |
| Original registration papers              | Available for dealer handover review | GEVERIFIEERD  |

## HULL, DECK AND EXTERIOR SURVEY

| CONTROLEPUNT              | BEVINDING / NOTITIE                                            | RESULTAAT     |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| Hull material             | Niet gespecificeerd                                            | IN AFWACHTING |
| Hull visual inspection    | Visible hull, gelcoat/paint and impact indicators reviewed     | GOEDGEKEURD   |
| Deck fittings and rails   | Visible deck fittings, rails, cleats and access points checked | GOEDGEKEURD   |
| Length / beam / draft     | - / - / -                                                      | VASTGELEGD    |
| Current marina / location | European marina network                                        | VASTGELEGD    |

ENGINE, PROPULSION AND SYSTEMS

| CONTROLEPUNT              | BEVINDING / NOTITIE                                                       | RESULTAAT     |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Engine type               | Niet gespecificeerd                                                       | IN AFWACHTING |
| Engine power              | Niet gespecificeerd                                                       | IN AFWACHTING |
| Engine hours              | Niet gespecificeerd                                                       | IN AFWACHTING |
| Fuel type                 | Niet gespecificeerd                                                       | IN AFWACHTING |
| Visible engine bay review | Leaks, corrosion indicators, belts, hoses and accessible systems reviewed | GOEDGEKEURD   |

ACCOMMODATION AND ONBOARD EQUIPMENT

| CONTROLEPUNT       | BEVINDING / NOTITIE | RESULTAAT     |
|--------------------|---------------------|---------------|
| Cabins             | Niet gespecificeerd | IN AFWACHTING |
| Berths             | Niet gespecificeerd | IN AFWACHTING |
| Water capacity     | Niet gespecificeerd | IN AFWACHTING |
| Fuel capacity      | Niet gespecificeerd | IN AFWACHTING |
| Included equipment | Year: 2021          | BEOORDEELD    |

MARINE DELIVERY AND EXPORT READINESS

| CONTROLEPUNT            | BEVINDING / NOTITIE                                        | RESULTAAT   |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| Port delivery           | Destination port delivery can be arranged where available  | BESCHIKBAAR |
| Export support          | Export eligible listing                                    | GEREED      |
| Insurance handover note | Carrier/port handover should be documented before dispatch | VEREIST     |
| Survey note             | Marine survey scope recorded for customer handover         | ADVIES      |

LISTING EQUIPMENT AND NOTES

|            |
|------------|
| Year: 2021 |
|------------|

INSPECTOR / HANDOVER SIGN-OFF

PREPARED BY

MotoComply ApS inspection team

FINAL HANDOVER CONFIRMATION

\_\_\_\_\_

MotoComply ApS inspection report for Vehicle ID 38710. Prepared from available listing and inspection information for customer review before handover.